

## 93 年度第 2 次核管會議紀錄

一、時間：93 年 12 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分

二、地點：原能會二樓第一會議室

三、主席：陳處長宜彬

四、出席單位及人員：

原能會：倪副處長茂盛、李建智、莊長富、牛效中、賴尚煜、張欣、趙衛武、石門環、方鈞、林繼統、鄧文俊、鄭再富、顏志勳、郭獻棠

臺電公司：張處長茂雄、薛副處長鴻儒、簡副處長福添、陳副廠長高治、劉副廠長明哲、沈副廠長建庭、鍾景祺、康哲誠、張漢洲、彭武台、許宏福、張淵源、黃平輝、施勝利、黃勝造、陳瑞溪、劉正雄、陳勤榮、柳克和、吳樹欣、蕭耀煌、王讚明、林夢竹、徐儒忠、葛寧佳、張益瑞、臧鶴年、何信吉、陳順隆、張雄仁

五、會議決議：

(一)歷次會議決議事項追蹤報告。

決議事項：

1.9107T01、9306A03、9306A04、9306A05、9306A06 等 5 項歷次會議決議事項，同意備查。

2.9203A05、9306A02 等 2 項歷次會議決議事項，則繼續追蹤臺電公司後續辦理情形。

(二)本次會議討論議題：

議題 1：核安管制紅綠燈之制度說明。

決議事項：1.由於核安管制紅綠燈制度將於 93 年 12 月 27 日本會年

終記者會中進行說明，如與會記者對燈號意義之陳述文

字，與實際意義認知不一，本會將再進行檢討修正。

(註：經 93 年 12 月 27 日本會年終記者會說明後，目前

暫無需修正燈號意義之陳述文字)

2.有關 SDP 部份，在正式執行前再擇期與台電公司進一

步討論。

議題 2：93 年度核子保安團隊視察結果摘要報告及檢討改善。

決議事項：請臺電公司落實各核能電廠核子保安之內部檢查，並將

稽查報告送本會參考。

議題 3：核二廠緊急寒水系統冷凝器銅管洩漏事件檢討與因應措施

決議事項：從本次緊急寒水機冷凝器破管之經驗回饋，核二廠除應

加強對國外經驗資訊之蒐集外，並應加強對包商之查核

及妥善建立各項組件維修之歷史紀錄。

議題 4：核二廠一號機大修期間人因疏失之檢討與經驗回饋。

決議事項：

- 1.有關人因疏失之防範措施，核二廠除應再瞭解其他核能電廠是否有更佳之作法外，並應積極落實所提出之改善措施，並應持續加強對工作人員之教育訓練。
- 2.有關閥牌標示錯誤之問題，建議核二廠應建立獎勵機制，鼓勵員工積極發掘問題。

議題 5：臺電公司「核能電廠管路壁厚檢測長程策略」再檢討。

決議事項：

- 1.請臺電公司持續參考國內外相關資訊與經驗，精進評估計畫與工具。
- 2.請核一廠於 2 號機 EOC-20 加強管路壁厚檢測，並將檢測計畫先送本會核備。

議題 6：針對美國 NRC 近期公佈之防火法規及指引：10CFR50.48

(c)(NFPA-805) RG-1.189、DG-1139，臺電公司核能電廠之因應檢討。

決議事項：請臺電公司於完成相關防火法規評估後，將評估結果、臺電公司立場及執行計畫報會核備。

(三)其他提案：建請釐清「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第二條有關『大修』之定義，俾便遵行。(臺電公司)

決議事項：本項提案原能會將先進行內部討論，如有需要進行法規

修正，將依行政程序進行公告，徵詢意見。

六、散會：12 時 02 分。